

VINILICO
OMOGENEO
COMPATTO

Eclipse Premium

CERTIFICAZIONE & CLASSIFICAZIONE	STANDARD	Eclipse Premium
Tipo di pavimentazione	ISO 10581 – EN 649	Pavimento vinilico omogeneo
Contenuto di leganti	ISO 10581	Tipo I.
Marcatura CE	EN 14041	Si
Classificazione	ISO 10874 – EN 685	Commerciale: 34 Industriale: 43
Certificazione ISO		Ronneby ISO 9001/Ronneby ISO 14001
CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARD	Eclipse Premium
PUR reinforced		Si
Spessore totale	ISO 24346 – EN 428	2.0 mm
Peso totale/m ²	ISO 23997 – EN 430	3000 g
Formati	ISO 24341 – EN 426 Rotoli	Circa 23 metri lineari x 200 cm Art. no. 21020_ _ _ 3 cifre colore
	ISO 24342 – EN 427 Piastr e (box)	61.0 x 61.0 cm – 16 piastre/scatola = 5.95 m ² Art. no. 21021_ _ _ 3 cifre colore 30.0 x 30.0 cm – 50 piastre/scatola = 4.50 m ² Art. no. 21022_ _ _ 3 cifre colore
PERFORMANCE TECNICHE	STANDARD	Eclipse Premium
Stabilità dimensionale	ISO 23999 – EN 434	≤ 0.40 % per i rotoli ≤ 0.25 % per le piastre
Reazione al fuoco	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Classe B _{f1} s1 ≥ 8 kW/m ² Superato
Abrasione Perdita in volume	EN 660: Parte 2	Gruppo P: ≤ 4.0 mm ³
Impronta residua	ISO 24343-1 – EN 433	Valore richiesto: ≤ 0.10 mm Media delle misurazioni: 0.03 mm
Test sedia a rotelle	ISO 4918 – EN 425	Adatto
Flessibilità	ISO 24344 – EN 435	Superato
Reazione all'elettricità statica	EN 1815	< 2 kV
Clean room	ASTM F24 F51	Classe A
Facilità di decontaminazione	ISO 8690	Buona
Emissioni VOC totali	AgBB/DIBt Qualità dell'aria interna	≤ 10 µg/m ³ (dopo 28 giorni) Platino
Riscaldamento a pavimento		dato – max 27°C
Resistenza termica	EN 12667	Circa 0.01 m ² K/W
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02	≥ livello 6
Resistenza ai prodotti chimici	ISO 26987 – EN 423	Buona resistenza
Resistenza ai batteri	ISO 846:Parte C	Non favorisce la proliferazione
Resistenza allo scivolamento	DIN 51130 EN 13893 BS 7976-2	R9 ≥ 0.3 Basso rischio di scivolamento
Resistenza dell saldatura	EN 684	Valore medio: ≥ 240 N/50 mm Valori individuali: ≥ 180 N/50 mm
Colori		66

Sebbene le informazioni riportate siano inserite con la massima cura, i dati possono essere soggetti a modifiche (01/2014).

ATTENZIONE: Lo stazionamento sulla superficie della pavimentazione di prodotti in gomma generano il fenomeno della trasmigrazione del nerofumo macchiando in modo indelebile la pavimentazione.